


SEZNAM DOKUMENTACE

- D.1.2.01 Půdorys haly - stávající stav + bouraný
- D.1.2.02 Půdorys haly - navrhovaný stav
- D.1.2.03 Půdorys sociálního zázemí - navrhovaný stav
- D.1.2.04 Řez A-A, B-B - stávající stav + bouraný
- D.1.2.05 Řez A-A, B-B - navrhovaný stav
- D.1.2.06 Půdorys nově řešené střechy
- D.1.2.07 Pohledy - stávající stav + bouraný
- D.1.2.08 Pohledy - navrhovaný stav
- D.1.2.09 Detail skladby zateplení střešní konstrukce haly
- D.1.2.10 Detail nadpraží, ostění, parapetu
- D.1.2.11 Detail SDK podhledu
- D.1.2.VP Výpis prvků

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|--|
| Investor: | LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice | Zpracovatel: |  | |
| Místo stavby: | areál LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093, Praha 9 - Kbely k.ú.: Vysočany p.č. 1725/14 | | DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz | |
| Vedoucí projektu: | Ing. Jan Dinga | Datum: | 04/2019 | |
| Zodp. projektant: | Ing. Radek Dědina | Stupeň PD: | DSP,DPS | |
| Vypracoval: | Lukáš Dědič, Ing. Michael Martin | Část: | ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÍ ČÁST | |
| Akce: | 2. ETAPA MODERNIZACE HALY H53 - ČÁST VÝCHOD | Paré: | Formát: | |
| Obsah: | | | Měřítko: | |
| | TECHNICKÁ ZPRÁVA | | Číslo výkresu | |
| | | | D.1.2.TZ | |